



RESCATE MINA

Mes: Noviembre 2014

FECHA: 3-12-2014

DE: <i>David Pinto</i>	CARGO: <i>Coordinador de Respuesta a Emergencias</i>	Departamento: <i>Health and Safety-ERT</i>
PARA: <i>Tommy Febres</i>	CARGO: <i>Gerente de Seguridad</i>	EMPRESA <i>MPSA</i>
REFERENCIA: <i>Actividades de Respuesta a Emergencias Noviembre 2014</i>		
ASUNTO: <i>Informe Mensual de Gestión Noviembre 2014</i>		

Capacitaciones

Durante el mes de octubre las capacitaciones se enfocaron en los trabajos de alturas para el personal de Security y de reforzar las brigadas de primeros auxilios dentro del proyecto.

Los temas de Auto entrenamiento de este mes van encaminados a los trabajos de lucha y combate de fuego, previniendo los riesgos asociados dentro del proyecto.

Capacitaciones	Tema	Número de Capacitaciones	Participantes	HHC	Total HHC
Entrenamiento y Desarrollo. (Auto capacitación)	1. Principios de Combate de Incendios	1	6	12	48
	2. Uso de SCBAs y EPP Respiratorio	1	6	12	
	3. Entrenamiento Bomberil	2	8	16	
	4. Seguridad en el Mantenimiento de Extintores	1	4	4	
	5. Uso de Químicos Extintores	1	4	4	
Entrenamientos a otros departamentos o Contratistas	1. Trabajo en Alturas: Inspección en Cisterna de Combustible. GRM	2	48	88	128
	2. Práctica de trabajo en alturas. GRM	1	20	40	
Brigadas	1. Primeros Auxilios Básicos	3	31	62	62
TOTAL		12	127	238	



RESCATE MINA

Mes: Noviembre 2014

FECHA: 3-12-2014

Inspección	Sitio	Número de Inspecciones	Observaciones
Extintores	1. Campamento Kiwara	1	Extintores OK, Actualizados 2014-2015
	2. Campamento Dorado	1	Extintores OK, Actualizados 2014-2015
	3. Oficinas de MPSA	1	Extintores OK, Actualizados 2014-2015
	4. Campamento Valle Grande	1	11, extintores Actualizados 2014-2015
	5. Colina	1	Hotel Colinas actualizados 2014-2015.
	6. Campamento GAP	1	Actualizados 2014-2015
	7. TMF	1	Actualizados 2014-2015
	8. Campamento SK	1	Actualizados 2014-2015,
	9. Vivero	1	Actualizados 2014-2015
Panel contra Incendio	1. Campamento Kiwara	1	Solo funcionan 3 sistemas: Cocina, modulo B y modulo D.
	2. Campamento Colina	1	Solo funcionan 3 sistemas: Hotel, barraca 37 (lavandería) y barraca 15 de Geología.
	3. Valle Grande	0	Paneles Desconectados.
	4. Campamento MPSA	1	Solo funciona el panel de Geología
Luces de Emergencias	1. Campamento Kiwara	1	Todas OK
	2. Campamento Valle Grande	0	desactivado



RESCATE MINA

Mes: Noviembre 2014

FECHA: 3-12-2014

	3. Campamento TMF	1	42 funcionando 1 dañada.
	4. Dorado	1	Todas OK
Inspección semanal de Hidrantes y bomba contra incendios	1. Campamento Dorado	4	El hidrante 13 fue reparado el 17 de nov.
	2. Sistema Contra incendio Campamento Dorado	1	Fue inspeccionado el 17 de nov. Por personal de CUSA, recomendaron mantenimiento de la Bomba. Se envió informe.
	3. Campamento Colina	1	Sistema húmedo no funciona.
Otras Inspecciones	1. Rociadores tanques GLP campamento SK	1	Panadería funcionando bien. Cocina principal presenta baja presión.
	2. Rociadores tanques GLP campamento TMF	1	Funcionales
TOTAL		23 inspecciones.	

Activaciones de Alarmas

Sitio	Activaciones	Sensor Sucio	Falla del sistema	Alarma	Batería
Kiwara	2	1	1	0	0
TMF	6	0	0	0	6
Colina	5	0	5	0	0
SK	3	0	0	0	3
Total	16	1	6	0	9



REPORTE Mensual

RESCATE MINA

Mes: **Noviembre 2014**

FECHA: **3-12-2014**

Tabletop and Drills

Simulacro y Simulación	Evento	Compañía	Participantes	Día	Lugar
Simulación	Caída de altura en trabajos de inspección de cisterna de Zupri	GRM- Zupri, Terpel y MPSA	GRM, Zupri, Terpel, Hygeia y MPSA	06-11-14	Dorado Camp
Simulacro	Caída de altura en trabajos de inspección de cisterna de Zupri	GRM- Zupri, Terpel y MPSA	GRM, Zupri, Terpel, Hygeia y MPSA	07-11-14	Dorado Camp

Mantenimientos

Extintores

Durante el mes de Noviembre se ha realizado el mantenimiento de los extintores en Sitio Mina por parte de la empresa ASSEG en donde se le brindo mantenimiento, re-habilitación, limpieza y recarga de los extintores de Sitio Mina, por un total de **345 extintores**.

Cabe destacar que muchos de los extintores que se re-habilitaron eran extintores que estaban en proceso de descarte, por lo que se le reparo y quedaron funcionales, abaratando costos de nuevas compras.

Sistema de Extinción de Dorado

El 17 de noviembre se realizó la inspección y asesoría del mantenimiento del sistema contra incendios de Campamento Dorado, en donde se logró reparar el hidrante #13 que se mantenía sin presión. El motivo de esta baja de presión se debió a una llave de paso que se mantenía cerrada y fue encontrada con el plano que proporcione CUSA, el cual es diferente al que se mantenía en Mina.

Como recomendación se informó que la bomba principal contra incendio necesita mantenimiento urgente ya que nunca se le ha brindado. Esto se informó en el informe que redacto el Ingeniero de CUSA a Gerencia y a Mantenimiento.



RESCATE MINA

Mes: Noviembre 2014

FECHA: 3-12-2014

DEPARTAMENTO DE RESCATE

MINERA PANAMA

RESUMEN MENSUAL SEPTIEMBRE 2014

Atenciones	TOTAL	Sitio Mina	Puerto	Comunidad
Aéreo evacuaciones	0	0	0	0
Alarmas	16	13	3	
Inspecciones de paneles de alarma	3	3	0	
Inspección de Extintores	9	7	2	
Auto Capacitaciones	6	6	0	
Prácticas de ERT	6	6	0	
Capacitaciones a otros Departamentos	3	3	0	
capacitaciones de Brigadas	3	3	0	
Simulacros	1	0	0	
Simulaciones	1	0	1	
Otras inspecciones	11	9	2	
Protocolos de voladuras	30	19	11	
Cobertura a clínica	36	18	16	2
Accidentes diversos	13	9	3	1
Conatos Incendios	3	1	2	
Traslados centro de recepción Medica	4	1	2	1



REPORTE Mensual


RESCATE MINA

Mes: Noviembre 2014

FECHA: 3-12-2014

Anexos

Capacitaciones





REPORTE Mensual

RESCATE MINA

Mes: Noviembre 2014

FECHA: 3-12-2014





REPORTE Mensual

RESCATE MINA

Mes: Noviembre 2014

FECHA: 3-12-2014

